АКТ
СЕЗОННОГО (ОСЕННЕГО) ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Адрес: г. Нижнеудинск ул. Масловского, д. 38 «_01_» ноября 2025г.

Комиссия в составе:
Представителей управляющей организации
Зам. директора ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.
Инженер ООО УК «Экспресс» Царёва Е.В.
Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию: 1983
Материал стен: кирпич
Вид и тип фундамента: сборные ж/б блоки
Вид и тип кровли: шиферная, 4-скатная
Число этажей: 5
Количество подъездов: 6
Количество квартир: 91
Общая площадь дома: 4692,69 кв.м.
Общая площадь жилых помещений: 4162,69 кв.м.
Наличие подвала (технического подвала/ технического подполья): да
Наличие чердака (технического чердака): да

2. Результаты осмотра

Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр		
				Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Примечание
2	3	4	5	6	7	
Выше отметки чердачного перекрытия						
Кровля						
кровельное покрытие	кв.м.	2258,88	шиферная	удовлетворительно	Частичный ремонт кровли	выполнено
желоба	пог.м.	178,24	сталь	удовлетворительно	Чистка желобов	выполнено
слуховые окна	шт.	2	Дерево/сталь	удовлетворительно		
устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков	шт.	20	железо	удовлетворительно		
наружный водосток	пог.м.		сталь	удовлетворительно	Чистка воронки (вышка), удлинить водосток	выполнено
Наружные конструкции и оборудования						
Фундаменты						
цоколь	кв.м.	202	штукатурка	удовлетворительно	Частичный ремонт, окраска	выполнено
отмостки	кв.м.	х	бетон	удовлетворительно	Частичный ремонт	выполнено

					отмостки за домом 7 п.м.	
крыльца	шт.	6		удовлетворительно	Частичный ремонт крылец	выполнено
Фасад						
плиты балконов и лоджий	шт.	90	Монолит, ж/б	удовлетворительно		
подъездные козырьки	шт.	6	Монолит, ж/б, сталь	удовлетворительно	Удлинение козырьков	Произведен частичный ремонт
межпанельные швы	пог.м.	Х				
Проемы						
дверные заполнения	шт.	15	Дерево/сталь	удовлетворительно		
оконные заполнения	шт.	24		удовлетворительно		
подвальные окна	шт.		дерево	удовлетворительно		
таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.	7	сталь	удовлетворительно		
Внутренние конструкции и оборудование						
Перекрытия						
подвальные	кв.м.	Х	ж/б	удовлетворительно		
чердачные	кв.м.	Х	ж/б	удовлетворительно		
Внутренние стены	кв.м.			удовлетворительно		
Тамбурные двери	шт.	6	дерево	удовлетворительно	Частичный ремонт 6 подъезд	выполнено
Центральное отопление						
отопительные приборы мест общего пользования	шт.	6	радиатор	удовлетворительно		
трубопроводы	пог. м	2909,12	сталь	удовлетворительно	Замена в узле 3 м. ф50	выполнено
Задвижки, запорная арматура	шт.	55	Сталь/латунь	удовлетворительно		
теплоизоляция трубопроводов	пог. м			удовлетворительно		
Горячее водоснабжение						
трубопроводы	пог. м	1758,56	сталь	удовлетворительно	Замена в 5, 6 подъездах ф50 10 м.	выполнено
Задвижки, запорная арматура	шт.	35	Сталь/латунь	удовлетворительно		
Холодное водоснабжение						
трубопроводы	пог. м	781,28	сталь	удовлетворительно		
Задвижки, запорная арматура	шт.	15	Сталь/латунь	удовлетворительно		
Система водоотведения						
трубопроводы	пог. м	781,28	ПВХ, чугун	удовлетворительно		
Электрооборудование						
вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	1		удовлетворительно		
щит распределительный этажный	шт.	30	металлический	удовлетворительно		
светильники	шт.	36	светодиодный	удовлетворительно		

Члены комиссии:

Зам. директора ООО УК «Экспресс» _____ Тычина С.Л.

Инженер ООО УК «Экспресс» _____ Царёва Е.В.

Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» _____ Болявина Н.И.