АКТ
СЕЗОННОГО (ВЕСЕННЕГО) ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Адрес: г. Нижнеудинск ул. Кржижановского, д. 19 «_03_» марта 2026г.

Комиссия в составе:
Представителей управляющей организации
Зам.директора ООО УК «Экспресс» Чурикова С.Н.
Инженер ООО УК «Экспресс» Хорт Т.А.
Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.
представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):
Собственник кв. № _____ _____
произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию: 1965
Материал стен: кирпич
Вид и тип фундамента: бутозаливной, ленточный
Вид и тип кровли: шиферная, 4-скатная
Число этажей: 4
Количество подъездов: 3
Количество квартир: 42
Общая площадь дома: 2035,98 кв.м.
Общая площадь жилых помещений: 1860,38 кв.м.
Наличие подвала (технического подвала/ технического подполья): да
Наличие чердака (технического чердака): да

2. Результаты осмотра

Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр		Примечание
				Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	
2	3	4	5	6	7	
Выше отметки чердачного перекрытия						
Кровля						
кровельное покрытие	кв.м.	1090,44	шиферная	удовлетворительно	Ремонт чердачного люка 1ед.	
желоба	пог.м.	109,8	Сталь	удовлетворительно		
слуховые окна	шт.	6	Дерево/сталь	удовлетворительно		
устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков	шт.	18	Кирпич/железо	удовлетворительно		
наружный водосток	пог.м.		сталь	удовлетворительно	Установка водостока 1шт.	
Наружные конструкции и оборудования						
Фундаменты						
цоколь	кв.м.	47	штукатурка	удовлетворительно	Частичный ремонт, окраска	
отмостки	кв.м.	х	бетон	удовлетворительно		
крыльца	шт.	3		удовлетворитель		

e get a

				но		
Фасад						
плиты балконов и лоджий	шт.	16	Монолит, ж/б	удовлетворительно		
подъездные козырьки	шт.	3	Монолит, ж/б, сталь	удовлетворительно		
межпанельные швы	пог.м.	Х				
Проемы						
дверные заполнения	шт.	8	Дерево/сталь	удовлетворительно	Установка пружины 3 ед.	
оконные заполнения	шт.	9		удовлетворительно		
подвальные окна	шт.		дерево	удовлетворительно		
таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.	4	сталь	удовлетворительно		
Внутренние конструкции и оборудование						
Перекрытия						
подвальные	кв.м.	Х	ж/б	удовлетворительно	Ремонт прямков 1ед.	
чердачные	кв.м.	Х	ж/б	удовлетворительно		
Внутренние стены	кв.м.			Требуется ремонт подъездов		
Тамбурные двери	шт.	3	дерево	удовлетворительно	Ремонт 2шт.	
Центральное отопление						
отопительные приборы мест общего пользования	шт.	3	радиатор	удовлетворительно		
трубопроводы	пог. м	1409,96	сталь	удовлетворительно		
Задвижки, запорная арматура	шт.	35	Сталь/латунь	удовлетворительно	Ревизия 35 ед.	
теплоизоляция трубопроводов	пог. м			удовлетворительно		
Холодное водоснабжение						
трубопроводы	пог. м	532,2	сталь	удовлетворительно		
Задвижки, запорная арматура	шт.	9	Сталь/латунь	удовлетворительно		
Система водоотведения						
трубопроводы	пог. м	532,2	ПВХ, чугун	удовлетворительно		
Электрооборудование						
вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	1		удовлетворительно		
щит распределительный этажный						
светильники	шт.	14	светодиодный	удовлетворительно		

Члены комиссии:

Зам.директора ООО УК «Экспресс» _____ Чурикова С.Н.

Инженер ООО УК «Экспресс» _____ Хорт Т.А.

Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» _____ Болявина Н.И.

Собственник кв. № 37 р.19. Чуприков Е. Г. _____

e get a